

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	SNR (dB)	Modulatie	Kanaalnummer
1	842000000	0	37	256qam	31
2	602000000	1	37	256qam	1
3	610000000	1	37	256qam	2
4	618000000	1	37	256qam	3
5	626000000	1	37	256qam	4
6	634000000	1	37	256qam	5
7	642000000	1	37	256qam	6
8	650000000	1	37	256qam	7
9	658000000	1	37	256qam	8
10	666000000	1	37	256qam	9
11	674000000	1	37	256qam	10
12	682000000	1	37	256qam	11
13	690000000	1	37	256qam	12
14	698000000	1	37	256qam	13
15	706000000	1	37	256qam	14
16	714000000	1	37	256qam	15

17	722000000	1	37	256qam	16
18	730000000	1	37	256qam	17
19	738000000	1	37	256qam	18
20	746000000	1	37	256qam	19
21	754000000	1	37	256qam	20
22	762000000	1	37	256qam	21

Gebundelde downstream-kanalen

Kanaal	Locked Status	RxMER (dB)	Pre RS Errors	Post RS Errors
1	Goed (Locked)	37.356	7641116066	7907
2	Goed (Locked)	37.356	7636119431	81
3	Goed (Locked)	37.356	7636119631	104
4	Goed (Locked)	37.356	7636119489	123
5	Goed (Locked)	37.356	7636119190	120
6	Goed (Locked)	37.636	7636119931	109
7	Goed (Locked)	37.636	7636119451	105
8	Goed (Locked)	37.356	7636120033	137

9	Goed (Locked)	37.356	7636120546	119
10	Goed (Locked)	37.356	7636120985	136
11	Goed (Locked)	37.636	7636121068	219
12	Goed (Locked)	37.636	7636121582	200
13	Goed (Locked)	37.636	7636121138	210
14	Goed (Locked)	37.636	7636121924	247
15	Goed (Locked)	37.356	7636122303	392
16	Goed (Locked)	37.636	7636122644	252
17	Goed (Locked)	37.356	7636120016	2183
18	Goed (Locked)	37.636	7636119648	2949
19	Goed (Locked)	37.636	7636122211	1503
20	Goed (Locked)	37.636	7636122296	1809
21	Goed (Locked)	37.356	7636123598	1011
22	Goed (Locked)	37.636	7636121077	4225

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal	Frequentie (Hz)	Vermogen (dBmV)	Symbol Rate (ksps)	Modulatie	Kanaalnummer
1	52000000	44	5.120	64qam	2
2	38400000	42	5.120	64qam	4
3	45200000	42	5.120	64qam	3
4	58800000	44	5.120	64qam	1

Gebundelde upstream-kanalen

Kanaal	Kanaal soort	T1 Timeouts	T2 Timeouts	T3 Timeouts	T4 Timeouts
1	2.0	0	0	24	0
2	2.0	0	0	1	0
3	2.0	0	0	0	0
4	2.0	0	0	0	0

Netwerk historie

Tijd	Prioriteit	Omschrijving
06-05-2022 16:24:43	notice	Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a00:1450:4025:0402:0000:0000:00bc MAC=01:5C:B5:60:46:86;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:22:01	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:59	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:58	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=74.126.144.101 MAC=00:01:5C:B5:60:46;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:47	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:46	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=74.126.144.101 MAC=00:01:5C:B5:60:46;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:44	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:42	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:35	notice	Illegal - Dropped INPUT packet: SRC=74.126.144.101 MAC=00:01:5C:B5:60:46;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:21:34	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;

06-05-2022 16:21:30	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:20:16	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:20:15	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:19:24	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:19:22	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:18:31	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:18:29	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:18:19	notice	MDD Recovery following MDD Loss;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:18:14	warning	Lost MDD Timeout;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
06-05-2022 16:17:11	notice	Illegal - Dropped FORWARD packet: SRC=2a02:26f0:b200:01b7:0000:0000:0000:02a1 MAC=01:5C:B5:60:46:86;CM-MAC=ac:22:05:74:b4:4b;CMTS-MAC=00:01:5c:b5:60:75;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;